



Versionsliste der Baugruppen und der Firmware der H41q/H51q Systeme
der HIMA Paul Hildebrandt GmbH • Zertifikats-Nr. 01/205/5086.01/16
Revision List of Devices and Firmware of H41q/H51q Systems
of HIMA Paul Hildebrandt GmbH • Certificate-No. 01/205/5086.01/16



Produkt- bezeichnung Device-Type	Beschreibung sicherheitsgerichtete Bausätze Description safety related Kits	Version Revision	Bericht Report	Status Status
B4235	Automatisierungsgerät, kompakt H41q-MS	02	968/FSP 1254.00/16	<i>gültig / valid</i>
B4237-1/-2	Automatisierungsgerät, kompakt H41q-HS, HRS	03	968/FSP 1254.00/16	<i>gültig / valid</i>
B5231	Automatisierungsgerät, modular H51q-MS	02	968/FSP 1254.00/16	<i>gültig / valid</i>
B5233-1/-2	Automatisierungsgerät, modular H51q-HS, HRS	02	968/FSP 1254.00/16	<i>gültig / valid</i>
B9302	EA – Baugruppenträger	02	968/FSP 1254.00/16	<i>gültig / valid</i>

Produkt- bezeichnung Device-Type	Beschreibung sicherheitsgerichtete Baugruppen Description safety related Devices	Version Revision	Bericht Report	Status Status
F3236	16fach Eingabebaugruppe	06	968/FSP 1254.02/18	<i>gültig / valid</i>
		07	968/FSP 1254.04/19	<i>gültig / valid</i>
F3237	8fach Eingabebaugruppe für Initiatoren und Kontaktgeber mit Leitungsüberwachung	05	968/FSP 1254.02/18	<i>gültig / valid</i>
		06	968/FSP 1254.04/19	<i>gültig / valid</i>
F3238	8fach Eingabebaugruppe, (Ex)i, für Initiatoren und Kontaktgeber mit Leitungsüberwachung	05	968/FSP 1254.02/18	<i>gültig / valid</i>
		06	968/FSP 1254.04/19	<i>gültig / valid</i>
F3240	16fach Eingabebaugruppe 120VAC/DC	01	968/FSP 1254.02/18	<i>gültig / valid</i>
		02	968/FSP 1254.04/19	<i>gültig / valid</i>
F3248	16fach Eingabebaugruppe 48VAC/DC	01	968/FSP 1254.02/18	<i>gültig / valid</i>
		02	968/FSP 1254.04/19	<i>gültig / valid</i>



Versionsliste der Baugruppen und der Firmware der H41q/H51q Systeme
der HIMA Paul Hildebrandt GmbH • Zertifikats-Nr. 01/205/5086.01/16
Revision List of Devices and Firmware of H41q/H51q Systems
of HIMA Paul Hildebrandt GmbH • Certificate-No. 01/205/5086.01/16



Produkt- bezeichnung Device-Type	Beschreibung sicherheitsgerichtete Baugruppen Description safety related Devices	Version Revision	Bericht Report	Status Status
F3330	8fach Ausgabebaugruppe 12W	05	968/FSP 1254.02/18	<i>gültig / valid</i>
		06	968/FSP 1254.04/19	<i>gültig / valid</i>
F3331	8fach Ausgabebaugruppe mit Leitungsüberwachung 12W	04	968/FSP 1254.02/18	<i>gültig / valid</i>
		05	968/FSP 1254.04/19	<i>gültig / valid</i>
F3333	4fach Ausgabebaugruppe 48W	06	968/FSP 1254.02/18	<i>gültig / valid</i>
		07	968/FSP 1254.04/19	<i>gültig / valid</i>
F3334	4fach Ausgabebaugruppe mit Leitungsüberwachung 48W	05	968/FSP 1254.02/18	<i>gültig / valid</i>
		06	968/FSP 1254.04/19	<i>gültig / valid</i>
F3335	4fach Ausgabebaugruppe (Ex)i	01	968/FSP 1254.00/16	<i>gültig / valid</i>
		02, 03	968/FSP 1254.04/19	<i>gültig / valid</i>
F3349	8fach Ausgabebaugruppe mit Leitungsüberwachung 24V/48V, 24W	00	968/FSP 1254.00/16	<i>gültig / valid</i>
		01	968/FSP 1254.04/19	<i>gültig / valid</i>
F3430 ¹	4fach Relais-Ausgabebaugruppe	01	968/FSP 1254.02/18	<i>gültig / valid</i>
		02	968/FSP 1254.04/19	<i>gültig / valid</i>
F5220	2fach Zählerbaugruppe	04	968/FSP 1254.02/18	<i>gültig / valid</i>
		05	968/FSP 1254.04/19	<i>gültig / valid</i>

¹ Die Baugruppe F3430 ist nicht nach EN/ISO 13849-1 zertifiziert und kann nicht für Sicherheitsfunktionen verwendet werden, in denen Einschalten bei Anforderung gefordert wird.



Versionsliste der Baugruppen und der Firmware der H41q/H51q Systeme
der HIMA Paul Hildebrandt GmbH • Zertifikats-Nr. 01/205/5086.01/16
Revision List of Devices and Firmware of H41q/H51q Systems
of HIMA Paul Hildebrandt GmbH • Certificate-No. 01/205/5086.01/16



Produkt- bezeichnung Device-Type	Beschreibung sicherheitsgerichtete Baugruppen Description safety related Devices	Version Revision	Bericht Report	Status Status
F6217	8fach Analogeingabebaugruppe	02	968/FSP 1254.00/16	<i>gültig / valid</i>
		03	968/FSP 1254.04/19	<i>gültig / valid</i>
F6220	8fach Thermoelementeingangsbaugruppe (Ex)i	04	968/FSP 1254.00/16	<i>gültig / valid</i>
F6221	8fach analoge Eingangsbaugruppe (Ex)i,	04	968/FSP 1254.00/16	<i>gültig / valid</i>
		05, 06	968/FSP 1254.04/19	<i>gültig / valid</i>
F6705	2fach analoge Ausgabebaugruppe	04	968/FSP 1254.02/18	<i>gültig / valid</i>
		05	968/FSP 1254.04/19	<i>gültig / valid</i>
F7553	Verbindungsbaugruppe EABUS2	01	968/FSP 1254.00/16	<i>gültig / valid</i>
F8650X	Zentralbaugruppe für H51q-MS, HS, HRS	01	968/FSP 1254.00/16	<i>gültig / valid</i>
F8652X	Zentralbaugruppe für H41q-MS, HS, HRS	01	968/FSP 1254.00/16	<i>gültig / valid</i>



Versionsliste der Baugruppen und der Firmware der H41q/H51q Systeme
der HIMA Paul Hildebrandt GmbH • Zertifikats-Nr. 01/205/5086.01/16
Revision List of Devices and Firmware of H41q/H51q Systems
of HIMA Paul Hildebrandt GmbH • Certificate-No. 01/205/5086.01/16



Produkt- bezeichnung Device-Type	Beschreibung sicherheitsgerichtete Firmware Description safety related Software	Version Revision	Bericht Report	Status Status
BS41q/51q	Betriebssystem für H41q/H51q	V7.0-8 (09.12) CRC 8A0E	968/FSP 1254.05/20	<i>gültig / valid</i>
BS41q/51q	Betriebssystem für H41q/H51q	V7.0-8 (08.17) CRC AF31	968/FSP 1254.01/17	<i>gültig / valid</i>

Produkt- bezeichnung Device-Type	Beschreibung Description	Version Revision	Report	Status Status
ELOP II	Programmierwerkzeug mit C-Code-Vergleichen und Zielcode-Vergleichen	Rev. 5.6 Build 1501.9810 IV1	968/FSP 1254.00/16	<i>gültig / valid</i>
ELOP II	Programmierwerkzeug mit C-Code-Vergleichen und Zielcode-Vergleichen	Rev. 5.8 Build 5003.7992 IV2	968/FSP 1254.03/19	<i>gültig / valid</i>

Dokumentation / Documentation				
Produkt bezeichnung Device-Type	Beschreibung Description	Version Revision	Report	Status Status
H41q/H51q	Sicherheitshandbuch (HI 800 012 D)	Rev. 2.03	968/FSP 1254.05/20	<i>gültig / valid</i>
H41q/H51q	Sicherheitshandbuch (HI 800 012 D)	Rev. 2.02	968/FSP 1254.01/17	<i>gültig / valid</i>

The content of this revision list has been agreed between the manufacturer and certification body / test institute.

Der Inhalt dieser Revisionsliste ist zwischen Hersteller und der Zertifizierungsstelle / dem Prüfinstitut vereinbart worden.



**Versionsliste der Baugruppen und der Firmware der H41q/H51q Systeme
der HIMA Paul Hildebrandt GmbH • Zertifikats-Nr. 01/205/5086.01/16
Revision List of Devices and Firmware of H41q/H51q Systems
of HIMA Paul Hildebrandt GmbH • Certificate-No. 01/205/5086.01/16**



Revision:

Date	Rev.	Description / Changes	Author
2016-02-26	1.0	Initial Version. Report-No.: 968/FSP 1254.00/16	ke/A-FS
2017-01-20	2.0	Second Version, based on Report-No.: 968/FSP 1254.01/17	fba/A-FS
2018-07-05	3.0	Third Version, based on Report-No.: 968/FSP 1254.02/18	bo/A-FS
2019-07-17	4.0	ELOP II Update, based on Report-No.: 968/FSP 1254.03/19	jk/A-FS
2020-05-14	5.0	Update, based on Report-No.: 968/FSP 1254.04/19	hi/A-FS
2020-05-14	6.0	Updated based on Report-No.: 968/FSP 1254.05/20	Bu/A-FS
2020-05-28	6.1	Updated to merge updates based on Report-No.: 968/FSP 1254.04/19 omitted by mistake (Rev. 5.0)	Bu/A-FS
2020-08-24	6.2	Updated to correct versions previously assessed in Report-No.: 968/FSP 1254.04/19	JK/A-FS